


Produktempfehlung Hatchonet



SCHRITT 1 Trockenreinigung

Groben Schmutz entfernen.



SCHRITT 2 Schäumen

Mit Hochdruck nach jedem Durchgang
(Dosierung: 2 - 5%).



SCHRITT 3 Spülen mit Wasser

Hochdruckreiniger (50-150 bar und 12 - 30
L/min) und trocknen lassen.



SCHRITT 4 Desinfizieren (Sprühen/Schäumen)

Nach jedem Durchgang.

