

DM CLEAN SUPER


ALKALICZNY PRODUKT DO MYCIA INSTALACJI CIP




0,5 - 2 %



10 - 20 min.




50 - 90°C



splukać

Sprzęt ochrony indywidualnej



Pierwsza pomoc



GHS05

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- H314** - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- P280** - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P260** - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
- P303** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
- P305** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
- P301+P330+P331+P310+P321** - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta NIE wywoływać wymiotów Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie.
- P264:** Dokładnie umyć ręce po użyciu.

